# わが社でものづくりに用いる摩擦攪拌接合

# さくらい工業株式会社 櫻井 徹

平成17年12月9日

摩擦攪拌接合技術研究会

# 講演概要

- 1. 会社概要
- 2. 製品事例紹介
- 3. 摩擦攪拌接合(FSW)
- 4. 摩擦攪拌接合を用いた製品紹介

# 1. 会社概要

# 社内で使用している接合法

- 1. 溶融接合
  - ■アーク溶接

- (1)SMAW
- (2)GMAW (MAG,MIG)
- (3)GTAW
- ■高エネルキ゛ー熱源
- (1)EBW(電子ビーム溶接)
- (2)LBW(レーサ<sup>\*</sup>溶接)
  - (YAGV-ザ、 ファイバ-レ-ザ)

- 2. 固相接合
  - ■摩擦撹拌接合(<u>FSW</u>)

(FSW装置は、中小企業としては国内唯一の導入)



# Sumitomo


## 電子ビーム溶接

・真空中において電子ビームを照射する事によって 金属の溶接を行う方法。冶金的には真空中の方 が優れた溶接環境である事が多い。ビームを正確に 制御する事によって、熱影響部が小さく、溶接歪や 変形の小さいことが要求される精密な溶接に有利 である。深溶け込みによる圧板の迅速溶接、この ほか高融点材料や活性金属の溶接などに適して いる。

## レーザ溶接

・レーザを熱源として行われる溶接方法。電子ビーム溶接と同様に高エネルギー密度の微小点加熱を行う事が出来るため、各種材料の精密加工に適している。集光性が高いので、熱影響幅・熱変形が小さく、大気中でも深溶け込み溶接が可能である。電子ビーム溶接におけるような真空室の必要がない、磁場の影響を受けない、ファイバーでフレキシブルに伝送出来るなどの実用性が高い。


# 2. 製品事例紹介



**EBW** 

フレーム (電子ビーム溶接&アーク溶接)

**EBW** 



**LBW** 


真空容器 (レーザ溶接)

**LBW** 



700系中心ピン (アーク溶接ロボット)






熱シールド (レーザ溶接&FSW) 熱シールド・フランジ (FSW&アーク溶接)

# 3. 摩擦攪拌接合(FSW)

# 摩擦撹拌接合の実際







FSW装置-1号機

FSW装置-2号機

・英国のTWI社(The Welding Institute)のWayne Thomasによって 1991年に発明された摩擦熱による金属の接合法。先端にピン(小 突起)を有する円柱状の特殊なツールを用い、アルミニウム合金等を 溶かさずに塑性流動によって接合するまったく新しい方法。

# FSWの導入目的

- 1. Al·銅合金の接合品質向上 : 気孔、凝固割れ等欠陥防止
- 2. マグネシウム合金接合の需要増
- 3. 異種金属の接合
- 4. 接合の自動化 : 技量依存の排除



摩擦攪拌接合(FSW)

# FSWの長所

- 1.溶融接合が困難な材料に対しても適用可能
- 2.接合部は結晶粒の微細化が生じる
- 3.溶接変形が少なく、表面形状も良好
- 4.溶加棒やシールドガスが不要
- 5.環境負荷が非常に少ない

# FSWの短所

1.接合材を強固に拘束する治具が必要


2. 隅肉溶接などが困難で継手構造が限定

3.継手部のギャップ許容範囲がアーク溶接より小さい

4.接合部の終端にピン穴が残る

## FSWが適用できる継手形式


•直線、緩曲線、円周等の単純形状



# ▼摩擦撹拌接合の手順▼

1.対象ワークの形状・材質・継手の 形状、接合深さの検討

2.ツールの設計・製作




回転数 移動させて溶かさずに接合する方法。 傾斜角度 (前進角) ツール ショルダー ピン(プローブ) 送り速度

## 3.接合条件の確定


#### パラメータ

- •回転数
- •挿入量(加圧力)
- ・傾斜角度 ・送り速度





TP固定用治具



FSW接合後断面写真

(ツールによる撹拌)




結晶粒の微細化

### 塑性流動異常・入熱不足及び入熱過剰による欠陥例

摩擦撹拌接合(FSW)は接合材をその融点以下の低温で接合できるため、アーク溶接に比べて歪が少ない、気泡や割れなど接合欠陥の発生がないなど多くの特徴があるが、FSW特有の接合欠陥も発生する。

#### 搅拌不足欠陥(Kissing bond)




接合材の裏面近傍に空洞状に発生する欠陥でKissing bond(キッシングボント)とも呼ばれている。この欠陥はツールの先端部の撹拌不足によって発生する。

#### 搅拌不足空洞欠陥




接合材の裏面付近に発生する空洞上の欠陥でツールの回転数が少ないなどの摩擦熱が小さい場合に発生する。

#### 切断欠陥




接合材の表面から内部にかけて切断状に 発生する欠陥でこれはショルダ部が接合材 によく接触していない、またはツール荷重が 少ない条件で発生する。


#### 搅拌過剰空洞欠陥




接合材の表面近傍から内部にかけて発生する 形状が不規則な空洞に近い欠陥である。 この欠陥はツールの回転数が高いなど摩擦熱が 大きい場合に発生する。



## 5.本接合



# 4. 摩擦攪拌接合を用いた製品紹介



銅&アルミ



アルミ 5052 1t & 2t



FSW例-1

アルミ 6063



アルミ 5052





C 1020 10t



AI 5052 6t



C 1020 10t&6t



C 1020 3t

# FSW例-3



SS 400 6t




接合中の状況




使用した治具



(マグネシウム合金) (アルミニウム合金)



熱シールド下板 C 1020 8t



表面



裏面



熱シールド (レーザ溶接&FSW)



熱シールド C 1020 1t



**FSW** 

C 1020 1t 拡大部分



固定治具




接合中



円板接合終了



ターケット材用治具





接合中拡大写真

液晶ディスプレイ配線膜 生成用ターケット材 (アルミ合金)

**FSW** 







ターケット材用治具



液晶ディスプレイ配線膜 生成用ターケット材 (アルミ合金)

B 社



アースプレート用治具






接合中拡大写真




サイクロトロン用アースプレート(2t)

**FSW** 



## 難燃性マグネシウムエアロトレイン



摩擦撹拌接合・TIG溶接・ YAGレーサー溶接を組合わせて 試作した長さ2mー73cm角の エアロ・トレインの基本ユニット

科

学

技

術

# 真SW法で強固に接合い。

難 燃マグネ

接合が難しかったが、今回、工具の回転数や形状回、工具の回転数や形状可に接合できるようにした。

して組み立てた。大きさ 材をFSWによって接合 スは幅約100㎡がの板

シウムの利用拡大につな

同技術によりマグネ

がるとしている。

FSWは回転する特殊

な大型製品の製作に成

ボックス(写真)のよう

ウムの板材をFSWで組

自動車用ルーフ

な工具をワークに 当てて行う摩擦熱 と機械的かくはん を利用した板材の 接合方法で、アル ミニウム合金での 利用が多い。マグ 材は割れやすいた め、大型サイズの

今 は20000 × 6070 m

は2000『×670』 ※270』が、従来品の ※270』が、従来品の ※270』が、従来品の (FRP)製と比べると、 重量が約25%軽量化でき た。今後は技術向上を図 り、レジャー用品や自動 車用部材、家電製品向け などこむ用していく。



### ルーフボックス (難燃性マグネシウム合金)

製品例-9

**FSW** 

・自動車用ルーフボックスは主として、 摩擦撹拌接合を用いて試作した。 なお、曲線部分はYAGレーザ及び TIG溶接を用いた。



組み立てたルーフボックス



塗装仕上げしたルーフボックス



表面の気孔 📲





# 銅の表面改質

# 結言

- 1.高品質・高精度なものづくりに於いてはいろんな接合法を組合わせて用いる 事により可能となる。
- 2.単なる接合だけでなく『組立て法』の一つとして展開を行っていきたい。
- 3.あらゆる産業に用いられる接合(溶接)構造製品の製作に於いて独創性 のある最良のものづくりを追求する。
- 4.常に新しい接合法、及び生産技術の研鑽・開発に努める。
- 5.先人の技術・知恵・工夫には、これを用いると簡単にものが出来たり、新しい発想のもとになるものが必ず存在するのでこれらを反復履修する。
- 6.接合分野の近い将来を常に念頭において事前の対応を行う。